




REPERE	POSITION X	POSITION Y	TAILLE
A1	-172.50	0	ϕ 10.00 ^{H7} ∇ 10.00
A2	172.50	0	ϕ 10.00 ^{H7} ∇ 10.00
B1	-166.62	-44.65	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B2	-166.62	44.65	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B3	-44.65	-166.62	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B4	-44.65	166.62	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B5	44.65	-166.62	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B6	44.65	166.62	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B7	166.62	-44.65	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT
B8	166.62	44.65	ϕ 8.80 A TRAVERS TOUT M10x1.25 - 6H A TRAVERS TOUT

Copyright Olivier ADLER 2026

Cotes de perçage du volant moteur de HDJ80 12S pour remplacement du disque d'embrayage de 275mm par un disque de 300mm.